



Bilprovningen Norrtälje

Ägare: Svensk Bilprovning
Typ av lokal: Besiktninganläggning

Antal luftridåer: 2 stycken
Typ av luftridåer: Speciallösning

Styrning: Frekvensstyrning
Värmekälla: Vatten

På Bilprovningen i Norrtälje har vi installerat en speciallösning med två stycken externt placerade aggregat, ett för lastbilshallen och ett för personbilshallen. Det unika med den här lösningen är att varje fläktaggregat förser fyra stycken utblåstrummor med luft via kanaldragning. Det övergripande styrsystemet ser till att luftflödet koncentreras till utblåstrummorna vid den eller de portar som står öppna. Luftridåerna används också som den primära värmekällan i lokalerna och understöds sedan med värmepaneler i taket.

