



Bilprovningen Växjö

Ägare: Svensk Bilprovning

Typ av lokal: Besiktningslokal

Antal luftridåer: 4 stycken

Typ av luftridåer: Externa aggregat

Styrning: Femstegsväljare

Värmekälla: Utan värme

På Bilprovningen i Växjö har vi installerat fyra stycken Externa aggregat i besiktningslokalen för lastbilar. Anledningen till att vi valde sidoblåsande luftridåer var dels portöppningens storlek på 4 x 4,7 meter, dels att lastbilarna ofta blockerar själva portöppningen under lång tid. Med hjälp av specialanpassade sidoblåsande luftridåer hindrar vi då kallrasen ovan, under och på sidorna om lastbilarna. Luftridåerna har även utrustats med ett koniskt specialmunstycke med högre luftflöde längst ner, där risken för kallras är som störst.

