



Bromma flygplats

Ägare: Luffartsverket

Typ av lokal: Flygplats

Antal luftridåer: 6 stycken

Typ av luftridåer: Entré-Boxen, Entré-Pelaren

Styrning: Frekvensstyrning

Värmekälla: Vatten

Bromma flygplats hade tidigare stora problem med kallras i in i terminalen via huvudentrén. För att lösa detta valde man att satsa på nya och effektivare luftridåer samtidigt som nya automatdörrar installerades in mot terminalen. Genom att placera ovanblåsande luftridåer vid de yttre dörrarna och sidoblåsande luftridåer i det nya vindfånget kunde den k-märkta entréns utseende bevaras. För att de sidoblåsande luftridåerna skulle få plats under betongtaket gjorde vi en speciallösning med röranslutning från sidan av pelarna.

